

Skuderløse Vandværk  
Skuderløse Bygade 28A  
4690 Haslev

Analyserapport nr. 20201213/002  
13. december 2020  
Blad 1 af 1

Kopi til:  
Jupiter (GEUS)

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

| DIREKTE UNDERSØGELSE |            | Prøvested: Køkken<br>Broksøvej 7 |   |
|----------------------|------------|----------------------------------|---|
| Lugt*                | Ingen lugt |                                  | Prøvedato: 2020-12-10 Kl. 11:35               |
| Farve*               | Ingen      |                                  |   |
| Udseende*            | Klar       |                                  | Prøvetager: Laboratoriet DS/EN ISO 19458:2006 |

| MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE          | RESULTAT | Vandkvalitetskrav <sup>1)</sup> | METODE                | S <sub>r</sub> |
|--------------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| Kimtal v. 22°C pr.ml                 | 500 !    | 200                             | DS/EN6222:2000, MM005 | 0,1            |
| Kimtal v. 37°C pr.ml                 | 57       |                                 | DS/EN6222:2000, MM005 | 0,1            |
| Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml | < 1      | i.m.                            | Colilert18, MM001     | 0,06           |
| <i>E. coli</i> pr.100ml              | < 1      | i.m.                            | Colilert18, MM001     | 0,06           |

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1070 af 28/10/2019.

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. \* uden for akkreditering

i.m.: Ikke målelig U<sub>rel</sub> og S<sub>r</sub>: Målesikkerhed (se BEK nr 1071 af 28/10/2019)

Karin Spanggaard, EH, laborant