

Analyserapport nr. 20231219/015
20. december 2023
Blad 1 af 1

 **DANAK**
Test Reg. nr. 48

DIREKTE UNDERSØGELSE				Prøvested: Afgang, værk Vængevej 2 Prøvedato: 2023-12-11 Kl. 12:46 Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006		
Temperatur		9,0	°C			
Lugt*		Ingen lugt				
Smag*		Normal				
Farve*		Ingen				
Udseende*		Klar				
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	S _r	
Kintal v. 22°C		CFU/mL	1	200	DS/EN6222:2000, MM0005	0,15
Kintal v. 37°C		CFU/mL	1		DS/EN6222:2000, MM0005	0,15
Coliforme bakterier		pr.100ml	< 1	i.m.	Colilert18, MM0001	0,06
E. coli		pr.100ml	< 1	i.m.	Colilert18, MM0001	0,06
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	U _{rel}
pH		pH	7,3	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012, M051	
Ledningsevne (ref v. 20 °C)		mS/m	85,8	250	DS/EN27888:2003	15%
Jern, total	Fe	mg/l	< 0,01	0.2	ICP-OES, M069	10%
Mangan	Mn	mg/l	< 0,002	0.05	ICP-OES, M069	5%
Ammonium*	NH ₄ ⁺	mg/l	< 0,02	0.05	ISO 7150/1:1984, M004	15%
Nitrit	NO ₂ ⁻	mg/l	< 0,001	0.01	DS/EN 26777:2003, M006	6%
Ilt	O ₂	mg/l	11		DS/EN ISO 17289:2014, M022	5%

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Kinder

Karin Spanggaard, *EH, laborant*