

DONSlab
R. DONs' Vandanlytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

Analyserapport nr. 20230512/002
17. maj 2023
Blad 1 af 2

 **DANAK**
Test Reg. nr. 48

DIREKTE UNDERSØGELSE			Prøvested: DGU 217.385 Bo. 1 Prøvedato: 2023-04-17 Kl. 08:25 Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-11:2009		
Temperatur	9,5	°C			
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	U _{rel}
pH	pH	7,0		DS/EN ISO 10523:2012, M051	
Ledningsevne (ref v. 20 °C)	mS/m	84,1		DS/EN27888:2003	15%
Ilt	O ₂ mg/l	< 0,2		DS/EN ISO 17289:2014, M022	5%

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Kunde

Karin Spanggaard, *EH, laborant*

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

 DANAK
Test Reg. nr. 48

Analyserapport nr. 20230512/002
17. maj 2023
Blad 2 af 2

UNDERLEVERANDØR			
ORGANISKE MIKROFORURENINGER	RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE U _{rel}
PESTICIDER	Ikke påvist		
1,2,4-Triazol µg/l	< 0,01		LC/MS/MS 20%

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Kunde

Karin Spanggaard, *EH, laborant*

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering
i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S_r : Måleusikkerhed (se BEK nr 2362 af 26/11/2021)